



DWS Release-Letter Nr.5/2008 – 1.1.10

Die nachfolgend genannten Änderungen sind in der Version 1.1.10 vom 19.09.2008 realisiert worden. Die Version 1.1.9 vom 14.08.2008 ist somit ungültig. Aktualisierungshinweise für DWS-Administratoren der DB AG befinden sich am Ende dieses Dokumentes.

Neu in diesem Release

1. Fachbereich Fahrbahn: Der Bestehenden Unterschriften des Fachbeauftragten Fahrbahn und der fahrdynamischen Prüfung fallen in der Korrekturvariante automatisch raus, wenn der Fahrbahner Änderungen durchführt. Bei Änderungen durch LST oder EM wird nur die Unterschrift der fahrdynamischen Prüfung gelöscht.
2. Fachbereich Fahrbahn: S54 Weichen können nun im Stammgleis die v-max Geschwindigkeit = 160 km/h erhalten (Abfrage lautet nun kleiner gleich 160 km/h)
3. Fachbereich Fahrbahn: Die Symbole der „Teilbereiche von Gleisjochen“ wurden in der Größe den anderen Symbolen angepasst und umbenannt.
4. Fachbereich Fahrbahn: Wenn bei >aufkommenden Weichen< das Material >Stahl< gewählt worden ist, wurde früher >Beton< angezeigt. Dieser Fehler ist nun behoben.

Allgemein:

5. Die fortlaufenden Buchstaben bei Korrekturvarianten wurden beim Anlegen nicht angezeigt. Dieser Fehler ist nun behoben.
6. Das Handbuch ist entsprechend aktualisiert worden (Stand: 08. September 2009)
7. Die aktuelle Version der Grunddatenbank lautet unverändert 1.1.56.

Anleitung zur Aktualisierung der DWS für DWS-Administratoren

1. Legen Sie einen neuen Ordner mit dem Namen >Software< auf Ihrem Rechner an
2. **Nur DB AG:** Rufen Sie auf dem zentralen Gruppenlaufwerk das Verzeichnis [BKU Ylwsrd60044/Gruppen6441/I.NPTEXTERN/DWS](#) auf
3. **Nur EXTERNE:** Laden Sie die Setup.exe unter <http://www2.ivembh.de/dws/intern/download2.de.htm> herunter
4. Kopieren Sie die Datei >DWS_Setup.exe< in den neuen Ordner >Software< (siehe Punkt 1)
5. Führen Sie das >DWS_Setup.exe aus< in dem neuen Ordner >Software< aus
6. **Nur DB AG:** Kopieren Sie die vorhandenen DWS_Lizenzen (*.lic) in den neuen Ordner >Software/lizenz<
7. Kopieren Sie die Passwortdatei >weichenskizze.pwd< in den neuen Ordner >Software/daten<
8. Informieren Sie Ihre Kollegen, wann Sie die Aktualisierung durchführen. Löschen Sie nun den alten Ordner >Software< auf dem regionalen Gruppenlaufwerk und kopieren Sie den neuen Ordner >Software< auf das regionale Gruppenlaufwerk
9. Achten Sie darauf, dass die Projektdateien (*.wsk) nicht versehentlich gelöscht werden

Abwärtskompatibilität

Die aktuelle Version ist vollständig kompatibel mit allen vorherigen DWS-Versionen der Serie 1.1.x.

Kontakt zur Kundenunterstützung



DWS-Team
Ingenieurgesellschaft für Verkehrs- und Eisenbahnwesen mbH
Vahrenwalder Platz 3
30165 Hannover

Telefon: +49/(0)511 / 98 42 28 - 15 oder +49/(0)511 / 98 42 28 - 11
FAX: +49/(0)511 / 98 42 28 - 29
Internet: <http://www.digitale-weichenskizze.de> oder <http://www.ivembh.de>
email: dws@ivembh.de

Mit freundlichen Grüßen aus Hannover
Ihr DWS Team